



Einsatzbericht Nr.3

Wassereinbruch Keller

Datum 08.02.2010

Durch eine geborstene Wasserzufuhr (Frost) trat längere Zeit Wasser im Raum über dem Keller aus. Das Wasser gelangte auf unbekanntem Weg von aussen durch die Wand in den Keller.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Keller ca. 10cm unter Wasser (Türschwellenhöhe) da kein Abfluss vorhanden ist. Der Wasseraustritt konnte inzwischen durch die Firma Oberholzer Gestoppt werden.

Zuerst mit der Tauchpumpe und danach mit dem Wassersauger wurde das Wasser aus dem Raum entfernt. Nach ca. 1 ½ Std. war das meiste Wasser abgesogen. Da durch die Wand immer noch Wasser nachdrückte war ein erneutes absaugen am Abend nochmals nötig. Bei einer weiteren Kontrolle am nächsten Morgen war praktisch kein Wasser durch die Wand nachgeflossen. Der Rest wurde nochmals aufgesaugt.